

Skien Fritidspark KF
Moflatvegen 38
3733 SKIEN

Att.:

Saksbehandler: Ronny Angel Løvstad,
Vår ref.: 25/4997-7
Deres ref.:
Dato: 30.10.2025

Tilsynsrapport med vedtak om pålegg

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av Skien Fritidspark KF. Temaet for tilsynet er verifisering av innfesting, taustramming, teknisk sikkerhet til zipline og beredskap.

Tilsynet ble varslet 21. august 2025, og virksomheten sendte dokumentasjon 17. september 2025.

Tilsynet ble gjennomført på vårt kontor ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra dere. Vårt tilsynslag besto av Ronny Angel Løvstad (tilsynsleder) og Jan Bøen (medrevisor).

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Skien Fritidspark KF har driftstillatelse for en vannrutsjebane, bungee trampoline og en høydepark.

Dere har sendt inn dokumentasjon som beskriver zipline-komponenter, utrivingsfaktor på fester, taustramming og wireinstallasjon, kopi av rapport etter årlig tekniske kontroll og kopi av prosedyre og evaluering i forbindelse med redning på zipline.

Dere har ikke kommentert utkastet til tilsynsrapport.

Tilsynsrapport inneholder to vedtak.

Vedtak

1. Vedtak om utbedring av sikkerhetsstyringssystemet

Vi har fattet følgende vedtak:

Skien Fritidspark KF må innen 1. desember 2025 oppdatere sitt sikkerhetsstyringssystem slik at det oppfyller forskriftens krav og sikrer etterlevelse i praksis. Konkret innebærer dette at systemet skal:

- beskrive kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonell, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse, jf. § 2-11 tredje ledd bokstav e
- inneholde rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser, jf. § 2-13 andre ledd bokstav b)
- sikre systematisk og etterprøvbart loggføring og kontroll av opplæring og øvelser

Skien Fritidspark KFs må sende oss kopi av oppdatert beredskapsplan innen 1. desember 2025. Innen samme frist må virksomheten også sende oss dokumentasjon som foreligger på gjennomførte øvelser, inkludert logg og eventuelle evalueringsrapporter

Hva regelverket sier

Etter tivoliforskriften § 2-11 andre ledd skal «[s]ikkerhetsstyringssystemet [...] være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal inneholde bestemmelsene som er nødvendige for å ha kontroll på risikoene forbundet med virksomheten».

Vi forstår bestemmelsen på den måten at virksomheten må ha et sikkerhetsstyringssystem som faktisk gir kontroll på risikoene forbundet med virksomheten. Dette innebærer at systemet også må beskrive mekanismer som sikrer etterlevelse av systemet i praksis. Et system som ikke etterleves, gir ikke «kontroll på risikoene forbundet med virksomheten», og oppfyller dermed ikke kravet til sikkerhetsstyringssystemet.

Etter § 2-11 tredje ledd bokstav e, skal sikkerhetsstyringssystemet beskrive kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonellet, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse. Beredskapsplaner inngår i sikkerhetsstyringssystemet. Etter § 2-13 andre ledd skal beredskapsplanen (der selvberging ikke er mulig på grunn av høyde, eller der det av andre årsaker er vanskelig), inneholde rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser og rutiner for å evaluere og følge opp redningsøvelsene.

Hva vi fant under tilsynet

I vårt varsel om tilsyn av 21. august 2025 påla vi dere å sende oss dokumentasjon. Det var en punktliste med fem punkter, og i punkt nummer 5 ba vi om kopi av prosedyre evakuering/redning på zipline, i tillegg beskrivelse av metoder som benyttes og kopi av siste evakueringsøvelse.

Dere svarte oss den 17. september 2025 hvor dere skriver at punkt 5 ble svart ut med vedlegg 11 redningsmetoder og redningslogg.

Vi fant at Skien Fritidspark KF har utarbeidet en detaljert redningsplan og rutiner for opplæring og redningsøvelser i høydeparken. Rutinen beskriver blant annet at instruktører skal gjennomføre redningsøvelser 1–4 ukentlig, og at dette skal loggføres av vaktleder. Ved

gjennomgang av dokumentet «redningslogg.pdf» fremkommer det imidlertid flere blanke felter, manglende oversikt over ukenummer og ansatte, og at ansatte kvitterer ut sin egen opplæring uten bekreftelse fra ansvarlig. Det foreligger heller ikke dokumentasjon på opplæring i metode 4 (med gjest fra zipline).

Under tilsynet spurte vi om en kopi av siste evakueringsøvelse, men kan ikke se at vi mottok noe slikt dokument. Siden det skal være rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser, og rutiner for å evaluere og følge opp disse øvelsene forstår vi det på den måten at virksomheten ikke har et slikt dokument i etterkant av øvelser. Det er ukjent for oss om det er utført noen evakuerings- og redningsøvelse basert på innsendt dokumentasjon.

Oppsummering av funn:

- Det er ikke dokumentert at opplæring er gjennomført i henhold til rutinen i «Vedlegg 11 – Redningsmetoder.pdf»
- Rutinen krever ukentlige redningsøvelser (1–4) med logging av vaktleder. «Redningslogg.pdf» viser flere blanke felter
- Loggen mangler systematisk oversikt over ukenummer og ansatte
- Ansatte kvitterer ut sin egen opplæring, uten kontroll eller bekreftelse fra ansvarlig
- Det mangler dokumentasjon på opplæring i metode 4 (med gjest fra zip-line)
- Det er ikke sendt inn kopi av noen evakueringsøvelse

Vår vurdering

Etter vårt syn indikerer den innsendte dokumentasjonen, og fraværet av dokumentasjon, at virksomheten ikke følger sitt eget sikkerhetsstyringssystem fullt ut på beredskapsområdet når det gjelder opplæring og øvelser.

Systemet fremstår derfor som ikke tilpasset virksomhetens art og omfang, slik det kreves etter tivoliforskriften § 2-11 andre ledd. Konsekvensen er at sikkerhetsstyringssystem ikke i tilstrekkelig grad medfører at virksomheten får kontroll på risikoene. Dermed er sikkerhetsstyringssystemet mangelfullt, etter vårt syn.

2. Vedtak om å revidere konstruktørbok

Vi har fattet følgende vedtak:

Skien Fritidspark KFs konstruktørbok må innen 1. desember 2025 inneholde følgende opplysninger:

- lengde app (m), min pilhøyde sikringsvaier, målt strekk for stadion zip-line 1/2 (side 27)
- målt strekk (kN) i ziplinetabell til stadion zip-line 1/2 (side 27)
- lengde app (m), min pilhøyde sikringsvaier, målt strekk for Barn/Familie zip (side 24)

Ny kopi av konstruktørboken må sendes til oss innen 1. desember 2025.

Hva regelverket sier

Tivoliforskriften § 3-5 andre ledd, er slik:

«For innretninger der det finnes en beskrivelse av kontroll og vedlikehold fra leverandøren, skal denne beskrivelsen følges. I tillegg skal virksomheten vurdere om

det trengs ytterligere kontroll og vedlikehold eller kortere intervaller enn det leverandøren har anbefalt.

Tivoliforskriften § 3-6 første ledd bestemmer at «[f]ør en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand, og at alle sikkerhetsfunksjonene virker som de skal».

Hva vi fant under tilsynet

- Konstruktørbok mangler informasjon om lengde app (m), min pilhøyde sikringsvaier, målt strekk for stadion zip-line 1/2 (side 27)
- I ziplinetabell til stadion zip-line 1/2 mangler det målt strekk (kN) (side 27)
- Konstruktørbok mangler informasjon om lengde app (m), min pilhøyde sikringsvaier, målt strekk for Barn/Familie zip (side 24)

Vår vurdering

Under tilsynet ble det avdekket at konstruktørboken for høydeparken mangler sentrale tekniske data for zipline-elementene. Det mangler blant annet informasjon om målt strekk, lengde og pilhøyde for sikringsvaier. Dette gjelder både «Stadion zip-line 1/2» og «Barn/Familie zip». I tillegg mangler det målt strekk i ziplinetabellen for «Stadion zip-line 1/2».

Målt strekk i zipline er en kritisk parameter for å sikre at innretningen fungerer som tiltenkt og er trygg i bruk. For lavt strekk kan føre til at brukeren ikke når endestasjonen, mens for høyt strekk kan gi for høy fart og økt risiko for skade. Riktig strekk er også en indikator på at ziplinen er korrekt montert og vedlikeholdt. Når slike verdier mangler i konstruktørboken, kan ikke virksomheten dokumentere at ziplinen er kontrollert og vedlikeholdt i henhold til kravene i NS-EN 15567-1:2015 og tivoliforskriften.

Manglende dokumentasjon i konstruktørboken på målt strekk gjør det vanskelig å vurdere om ziplinen er i driftssikker stand, og om den oppfyller kravene til kontroll og vedlikehold. Dette er særlig viktig i en driftskontekst, der ziplinen brukes gjentatte ganger av publikum, og hvor belastningen på systemet varierer.

Siden referanseparameterne mangler i konstruktørboken, er det derfor et avvik fra § 3-5 og § 3-6 i forskriften.

Andre forhold

Vi har ikke notert andre forhold som vi anser som relevant å rapportere i forbindelse med dette tilsynet.

Klagefrist

Dere kan klage på vedtakene innen tre uker fra dere mottar tilsynsrapporten. Se vedlegget med regelverk og rettigheter for mer informasjon.

Rapportdato:

30.10.2025

Ingunn D. Rognes
seniorrådgiver

Ronny Angel Løvstad
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven¹) § 12 gir SJT myndighet til å føre tilsyn.

Vi varsler om at vi vil fatte vedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven²) § 16.

Vedtak om pålegg om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15.

Dere har rett til å få veiledning om regelverket

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

Dere har rett til å klage på vedtak

Dere kan klage på hele eller deler av vedtaket til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage sender dere til Statens jernbanetilsyn post@sjt.no. Klagefrist er tre uker fra dagen dere mottar tilsynsrapporten. På våre nettsider finner dere mer informasjon om hvordan dere går frem for å [klage](#).

Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova³ og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk.

Dere kan kontakte oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til post@sjt.no eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Angi saksnummeret når dere kontakter oss.

¹ Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) LOV-2017-05-22-30

² Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10

³ Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2006-05-19-16